



LEGENDA:

- istn. jezdnia (beton asfaltowy) – stan zły
- istn. jezdnia (beton asfaltowy) – stan dobry po remoncie
- istn. chodnik (kostka betonowa 10x20cm) – stan dobry
- istn. chodniki i zjazdy (płytki betonowe 33x33cm, 50x50cm, tryfinka) – stan zły
- istn. pobocze + zielen
- istn. krawężniki
- istn. krawężnik wtopiony
- istn. obrzeża

prokom PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROKOM"
45-057 OPOLĘ, ul. Ozimska 8 tel./fax 77 454 56 21

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Opiek: Ekspertyza stanu nawierzchni jezdni ul. Oświęcimskiej w Opolu
na odc. od ul. Dunikowskiego do rozdzielnii TAURON

PLAN SYTUACYJNY

Projektant:	mgr inż. Kazimierz Kurowski	drogi	228/94/Op
Opis:	mgr inż. Andrzej Palac		
Sprawił:	mgr inż. Antoni Pamiżar	drogi	18/76/Op
Kierownik pracowni:	mgr inż. Kazimierz Kurowski		

Skala: 1 : 1000 Data: 04.2011 Rys. nr: 2